

# Fi 156 "Fieseler Storch" D-EKLU

## Notfall Checkliste 1

### Motorausfall

Geschwindigkeit	110 km/h
Landeklappen	10°
Landefeld	bestimmen
Gemisch	arm
Brandhahn	zu
Zündung	aus
Mayday senden	121,500
Transponder	7700
Sicherheitsgurte fest	check
Klappen	nach Bedarf
Not-Aus	betätigen
Hauptschalter	aus

### Motorbrand im Flug

Brandhahn	zu
Gashebel	Vollgas
Feuerlöscher	betätigen
Zündung	aus
Hauptschalter	aus
Notlandung	vorbereiten

### Brandgeruch

Not-Aus	betätigen
Generator	aus

REV. 2

# Fi 156 "Fieseler Storch" D-EKLU

## Notfall Checkliste 2

### Motorbrand am Boden

Brandhahn	zu
Gemisch	arm
Gashebel	Vollgas
Feuerlöscher	betätigen
Zündung	aus
Not-Aus	betätigen
Hauptschalter	aus

### unruhiger Motorlauf

Brandhahn	P 1
Tank	linker
	<i>falls keine Besserung</i>
Brandhahn	P 2
Tank	rechter
	<i>falls keine Besserung</i>
Zündung	M1
	<i>falls keine Besserung</i>
Zündung	M2
Landen	<i>sobald wie möglich</i>

REV. 2